

VOLVO 245-883 GL/T-PKT 1991

Fordonreferens:

OSS053

Färg:

Grå/silver

Förbränningsmotor

effekt:

85 kW /

116 hk

Karosstyp:

Kombi

Växellåda:

Manuell

Cylindervolym:

2316 cm³

Bränsletyp:

Bensin

Problem check

Mätarställning

De rapporterade vägmätaravläsningarna har en logisk utveckling.

● Inga problem indikerade

Stulen

Ej rapporterad stulen

● Inga problem rapporterade

Identitetskontroll

Ej rapporterad skrotad

● Inga problem rapporterade

Import

Ej importerad

● Inga problem rapporterade

Taxi

Ej använd som taxi

● Inga problem rapporterade

Lokaliserad i Sverige



Fordonets ålder

35 år
6 månader

Svensksåld



Skadeöversikt



Ingen skada rapporterad till CARFAX

Notera att inte alla olyckor och skador rapporteras till oss.

Kontroll av körsträcka

Senaste mätarställning

240 477 km

Rapporterad den: 2026-04-09


Genomsnittligt mittal

6 781 km per år

Genomsnittlig körsträcka för liknande bilar

8 831 km per år

Datum: 2026-04-09 | Mätarställning: 240 477 km



Inga problem indikerade: Det rapporterade mittalet har en logisk utveckling. Det finns inga indikationer av manipulation, dessvärre kan vi ej garantera detta, vi rekommenderar alltid att kritiskt ifrågasätta mittalet baserat på slitage, antal oljebyten och genomsnittliga körsträckan per år.

Fordonshistorik

Datum	Mätare	Uppgifter
1990-11-01		Fordon förregistrerat i Sverige.
1990-11-13		I trafik första gången i Sverige.
2000-03-17	140 341 km	Fordonet besiktat i Sverige. Besiktningstyp: vanlig Besiktning godkänd
2001-03-22	153 381 km	Fordonet besiktat i Sverige. Besiktningstyp: vanlig Besiktning godkänd
2002-03-07	158 243 km	Fordonet besiktat i Sverige. Besiktningstyp: vanlig Besiktning underkänd
2002-07-26		Ny ägare rapporterad Ägartyp: kommersiell
2003-03-12	162 087 km	Fordonet besiktat i Sverige. Besiktningstyp: vanlig Besiktning godkänd
2004-04-05	165 536 km	Fordonet besiktat i Sverige. Besiktningstyp: vanlig Besiktning underkänd
2005-01-01		Ny ägare rapporterad Ägartyp: kommersiell
2005-10-29	166 025 km	Fordonet besiktat i Sverige. Besiktningstyp: vanlig Besiktning godkänd
2005-11-06		Fordon försäkrat
2005-11-06		Ny ägare rapporterad Ägartyp: privat
2006-03-03	167 363 km	Fordonet besiktat i Sverige. Besiktningstyp: vanlig Besiktning underkänd

Datum	Mätare	Uppgifter
2007-03-13	171 430 km	Fordonet besiktat i Sverige. Besiktningstyp: vanlig Besiktning underkänd
2008-03-12	174 839 km	Fordonet besiktat i Sverige. Besiktningstyp: vanlig Besiktning underkänd
2009-12-03	178 212 km	Fordonet besiktat i Sverige. Besiktningstyp: vanlig Besiktning underkänd
2009-12-15	178 600 km	Efterkontroll utförd i Sverige Besiktningstyp: vanlig Besiktning godkänd
2010-11-08	181 306 km	Fordonet besiktat i Sverige. Besiktningstyp: vanlig Besiktning underkänd
2011-05-10	185 488 km	Underhåll utfört <ul style="list-style-type: none"> ▪ Byte bromsbelägg ▪ Byte bromsvätska <hr/> Lidingö Bilcenter AB Lidingö www.lidingo-bilcenter.se
2011-11-17	186 271 km	Fordonet besiktat i Sverige. Besiktningstyp: vanlig Besiktning godkänd
2012-05-18	191 091 km	Fordonet besiktat i Sverige. Besiktningstyp: vanlig Besiktning underkänd
2012-05-31		Fordonet besiktat i Sverige.
2013-03-25	193 612 km	Fordonet besiktat i Sverige.
2013-04-08	193 730 km	Fordonet besiktat i Sverige.
2014-04-16	199 367 km	Fordonet besiktat i Sverige. Besiktningstyp: vanlig

Datum	Mätare	Uppgifter
2015-03-27	203 002 km	Verkstadsuppdrag <hr/> Lidingö Bilcenter AB Lidingö www.lidingo-bilcenter.se
2015-04-21	203 643 km	Fordonet besiktat i Sverige. Besiktningstyp: vanlig
2016-04-12	207 343 km	Fordonet besiktat i Sverige. Besiktningstyp: vanlig
2017-02-21	209 990 km	Fordonet besiktat i Sverige. Besiktningstyp: vanlig
2018-04-13	214 919 km	Fordonet besiktat i Sverige. Besiktningstyp: vanlig
2019-04-12	218 023 km	Fordonet besiktat i Sverige. Besiktningstyp: vanlig
2019-04-26		Efterkontroll utförd i Sverige Besiktningstyp: vanlig
2020-04-24	221 606 km	Fordonet besiktat i Sverige. Besiktningstyp: vanlig
2020-05-06		Efterkontroll utförd i Sverige Besiktningstyp: vanlig
2022-03-23	229 117 km	Fordonet besiktat i Sverige. Besiktningstyp: vanlig
2024-05-31	235 620 km	Fordonet besiktat i Sverige. Besiktningstyp: vanlig
2024-06-18	236 378 km	Efterkontroll utförd i Sverige Besiktningstyp: vanlig
2026-04-09	240 477 km	Fordonet besiktat i Sverige. Besiktningstyp: vanlig Besiktning gäller till 2026-05-11

För denna fordonsrapport har vi sökt igenom över 40 miljarder poster från mer än 30 europeiska länder, USA och Kanada.

Teknisk info

Motor och prestanda

Fuel type	Bensin
Förbränningsmotor effekt	85 kW / 116 hk

Vikter

Tjänstevikt	1 450 kg
Max lastvikt	480 kg
Totalvikt	1 930 kg

Dimensioner

Längd	4 900 mm
Bredd	1 720 mm

Övrig information

Europeisk fordonskategori	M1
Antal dörrar	5

CARFAX Ordlista

Antal registrerade uppgifter

En CARFAX-uppgift avser en händelse och ett datum i ett fordonets historia. Det betyder att nyare fordon normalt har färre uppgifter. CARFAX arbetar kontinuerligt med att skaffa fler datakällor och mer historiska data för att utveckla rapporten.

Faktisk körsträcka

Genomsnittlig körsträcka är inte den faktiska mätarställningen för denna bil, utan en uppskattning av hur många kilometer en genomsnittlig bil av detta märke, modell, bränsletyp och ålder skulle förväntas ha om den endast används för personligt bruk. Den faktiska körsträckan för just denna bil indikerar om den har körts mer eller mindre än genomsnittet och kan vara en faktor som hjälper dig att bestämma dess värde

Fordonsreferens

Värde som tillhandahålls av användaren för att identifiera fordonet under hämtningsprocessen för CARFAX-rapporten och för att bekräfta fordonets identitet på själva rapporten.

Modellår

Definieras utav tillverkaren, om modellår inte finns på CARFAX rapporten beror det på att tillverkaren inte lagt till den informationen i chassinumret.

Problem check

En ögonblicksbild av den information CARFAX har i sin databas för att avgöra om fordonet är rapporterat som stulet, skrotat, importerat eller använt i yrkestrafik. Sammanfattningen baseras på information CARFAX fått från externa informationskällor. Det kan finnas mer information om fordonet, inklusive eventuella problem, som CARFAX inte har kännedom om.

Svensksåld

Fordonets första registreringsland är Sverige.

Hur använder jag denna rapport



Denna historik är baserad på data som rapporteras till oss och finns tillgänglig på begäran. Luckor i historiken samt fel kan inte uteslutas. Använd CARFAX i kombination med provkörning och kontroll av experter. Vi behandlar personuppgifter endast i enlighet med gällande bestämmelser. Det är aldrig möjligt att dra några slutsatser om privata ägare.

[Allmänna villkor.](#)